

Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 15 juni 2018 08:34
Aan: [REDACTED]
CC: [REDACTED]
Onderwerp: FW: [REDACTED]
Bijlagen: IMG_20180613_142624c.jpg; IMG_20180613_142739c.jpg

[REDACTED]

Ik moet toch weer terugkomen op kwestie [REDACTED]
Nu blijkt, zoals ook op bijgevoegde foto's is te zien, dat er geen onderhoud (maaiwerk) in de greppel heeft plaatsgevonden.
Direct achter de locatie waar de overstroming heeft plaatsgevonden is de begroeiing dusdanig dat dit mede de oorzaak is van de overstroming.

Graag oppakken en volgende week graag een overleg inplannen in bijzijn van [REDACTED]
Via de mail wil ik dit niet meer afhandelen.

With Kind Regards

[REDACTED]
Contractmanager BPL
M +31 (0)6 [REDACTED]
E1 [REDACTED]@prvlimburg.nl
Postadres Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht
Bezoekadres Limburglaan 10 | 6229 GA Maastricht
Kijk ook op www.limburg.nl

