



Registratiegegevens


Registratie ID:	REG107629
Touchform ID:	STF114298
Datum Uitgevoerd:	23-03-2026
Uitvoerder:	
Geaccepteerd door:	
Locatietype:	GPS
Locatie:	
Sectie(s)	
Uitgevoerde Lat / Lon / Alt:	+50.85196 / +6.00506 / 181m (4m)
Locatie Notitie:	leeg
Status:	Ingediend
Objecten:	N281
Melding type(s):	
Geïnitieerd uit melding:	
Opgevolgd door melding(en):	
Referentie:	



Aangetroffen Flora & Fauna

Aangetroffen Flora / Fauna

	Omschrijving / Soort	Aantal	Genomen / te nemen acties	GPS	Locatie / specifieke opmerkingen	Foto 1	Foto 2	Foto 3	Foto 4	Foto 5
Set 1	Ekster.	2 nesten.	Bomen gemarkeerd. Bomen worden niet gekapt. DG			P_001.1	P_001.2	P_001.3	P_001.4	



P_001.1 +50.85177 / +6.00588 / 181m (27m)
+50.85177 / +6.00588 / 181m (27m)
23-03-26 08:38



P_001.2 +50.85181 / +6.00592 / 177m (32m)
+50.85181 / +6.00592 / 177m (32m)
23-03-26 08:38



P_001.3 +50.85188 / +6.00595 / 177m (45m)
+50.85188 / +6.00595 / 177m (45m)
23-03-26 08:39

Bedrijfsnaam: De Jong Zuurmond -
Project: 2022-1202 - CFOOR
Werkpakket: Schouw groen seizoen
Activiteit: Checklist Flora en Fauna (beschermde soorten)



P_001.4 +50.85171 / +6.00602 / 177m (34m)
+50.85171 / +6.00602 / 177m (34m)
23-03-26 08:39

Handtekening inspecteur

Handtekening inspecteur (*)

